Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:26

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/zestaw-do-wykrywania-nieszczelnosci-dla-czynnika-1234yf-do-wszystkich-stacji-klimatyzacji-twin-busch-e-ksg0014-p-118.html




# Zestaw do wykrywania nieszczelności dla czynnika 1234YF do wszystkich stacji klimatyzacji Twin Busch (E-KSG0014)

| | |
|---|---|
| Cena | **879,96 zł** |
| Numer katalogowy | **E-KSG0014** |
| Kod producenta | **E-KSG0014** |

## Opis produktu

**Zestaw do wykrywania nieszczelności dla czynnika 1234YF do wszystkich stacji klimatyzacji Twin Busch**

**Zestaw do wykrywania nieszczelności składający się z okularów UV, wydajnej lampy UV** (z kompletem baterii), **12 strzykawek z kontrastem, 1 adaptera** do wprowadzania kontrastu (wstrzykiwanego strzykawką do układu A/C), **puszki specjalnego środka czyszczącego** i **praktycznej walizki** to kompletne rozwiązanie do lokalizowania nieszczelności. Adapter podłącza się bezpośrednio do klimatyzacji pojazdu. Po wstrzyknięciu kontrastu do układu A/C obieg czynnika można sprawdzić pod kątem nieszczelności za pomocą lampy i okularów UV.

### Zakres dostawy

- Zestaw do wykrywania nieszczelności (okulary UV, lampa UV, 12 strzykawek z kontrastem, adapter, środek czyszczący, walizka)